

SALDATORE A STILO A BATTERIA MANUALE D'USO

Leggere attentamente, ed in ogni sua parte, questo manuale prima di procedere all'uso di questo apparecchio

ATTENZIONE!

- Questo apparecchio raggiunge alte temperature! Può causare ustioni.
- Non toccare la punta calda o le parti metalliche calde durante l'uso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- L'uso improprio può causare ustioni, scosse elettriche e lesioni.
- Non immergere in acqua o altro liquido! Pericolo di scosse elettriche!
- Utilizzare sempre l'apparecchio su un tavolo a prova di calore e ordinato.
- Dopo aver terminato l'uso, lasciare che la punta si raffreddi naturalmente prima di riporlo.
- I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con il saldatore.
- Utilizzare solo per gli scopi previsti. Arteleta non sarà responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Dati tecnici:

Alimentazione: 230V

Potenza: 12W / 4.2V

Tempo di riscaldamento: 45 sec.

Durata batteria: 50 min.

Temperatura di funzionamento: 450°C

Tempo di ricarica: 120 min.

Indicatori Led:

Carica completa: Led in basso fisso verde

In carica: Led in basso lampeggiante verde

Da ricaricare: Led in basso fisso rosso


In riscaldamento: Led in alto lampeggiante verde

In funzione: Led in alto fisso verde

Per una buona saldatura:

1. Preparare le parti da saldare utilizzando la pasta saldante e rimuovere l'ossidazione in modo che la saldatura possa aderire bene nel punto di connessione.
2. Assicurarsi che la punta del saldatore sia fissata correttamente.
3. Spostare l'interruttore nella posizione "I".
4. La luce di lavoro frontale si illumina e aiuta ad illuminare l'area di lavoro.
5. Il led -sotto l'interruttore- lampeggia in verde. fino a quando la punta non raggiunge la temperatura di lavoro. Rimarrà poi accesa fissa durante l'uso.
6. Una volta che il punto di connessione è ben riscaldato, accostare il filo di saldatura al punto di connessione riscaldandolo dall'alto.
7. Il filo di saldatura si fonderà bene e scorrerà intorno al punto di connessione.
8. Lasciare raffreddare il giunto.
9. Dopo la saldatura, spegnere il saldatore facendo scorrere l'interruttore in posizione "0".
10. Lasciare raffreddare completamente il saldatore prima di riporlo.
11. Con la batteria completamente carica, l'utensile può essere utilizzato continuamente per circa 50 minuti.

Inclinazione della punta:



Made in P.R.C.
Importato da:

ARTELETA
international s.p.a.

Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it